

PETICIONES DE OBRAS EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO

LEYENDA	
En azul	OBRAS REALIZADAS O DE EJECUCIÓN PRÓXIMA
En verde	OBRAS QUE SE INCORPORAN A PRESUPUESTOS 2019
En rojo	NO COMPETENCIA MUNICIPAL
Aclaración	Casi todos los centros necesitan pintura, así que se irán realizando las intervenciones según criterios valorados por el servicio de mantenimiento
Aclaración	Se valorarán las obras de cierre perimetral de los centros que lo solicitan, así como la automatización de las puertas de entrada.

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Parque Infantil</b>
Quién lo pide	
Cargo	Directora
Peticiones	Automatizar las puertas exteriores. Necesidad de seguridad y control, tenemos alumnado con trastornos de conducta. Sustitución parcial de ventanas. Acondicionamiento de WC y vestuarios de alumnado. Cubrir el acceso al polideportivo, para que el alumnado no se moje cuando llueve. Son pocos metros. Aislar el suelo de las aulas de infantil con tarima. Pintar las aulas y los patios. Por higiene y aspecto, hay aulas con más de 11 años sin pintar. Sustituir el cierre perimetral. Valla oxidada y rota, se está arreglando con remaches de trozos.
Observaciones	

<b>COLEGIO</b>	<b>CP El Villar</b>
Quién lo pide	
Cargo	Directora
Peticiones	Instalación de un portón eléctrico para el acceso de vehículos al centro. * Reparación del tejado de la pista polideportiva, se encuentra deteriorado y presenta goteras. Limpieza de canalones del centro.
Observaciones	*El centro cuenta con un comedor de gestión propia, que hace que estén continuamente entrando y saliendo proveedores. El portón queda abierto en numerosas ocasiones con el riesgo que esto supone. Todas son peticiones que llevamos realizando desde cursos anteriores y a las que aún no ha dado respuesta.

<b>COLEGIO</b>	<b>CP San Lázaro-Escuelas Blancas</b>
Quién lo pide	
Cargo	Director
Peticiones	Sustituir la mampara que separa consejería de secretaría por un tabique que llegue hasta el techo. Alero de puerta principal. Adecentarlo, pintar, pues su aspecto da sensación de pobreza o abandono. Revisión de espalderas de gimnasio grande (hace un par de años se quitaron las de otro más pequeño por tener carcinoma). Banderas del centro, ajadas. Soportes para bicicletas. Se había solicitado, pero se respondió que afectaría al tránsito, por lo que tenemos definido un espacio interior.
Observaciones	(No es obra, sino petición del sistema de tramitación). El sistema establecido para atender las averías o necesidades -cuenta de incidencias- nos parece muy efectivo y directo. Sin embargo, otras relaciones con el Ayuntamiento, como puede ser la petición de una licencia de obras o la simple petición de eliminación de hormigas que puedan aparecer en el comedor u otras intervenciones de otro tipo, se nos dice que debe ser vía telemática. Los equipos y programas o aplicaciones de nuestros ordenadores no son siempre compatibles con dichas aplicaciones. Creemos que una petición interna, como podría considerarse colegio-ayuntamiento, toda vez que el centro no deja de ser una instalación municipal, debería ser más directa, tipo a la utilizada con las incidencias. Por último, agradeceríamos noticias sobre las actuaciones en la cubierta del centro.

PETICIONES DE OBRAS EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Carmen Ruiz Tilve</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Representante del Consejo Escolar
<b>Peticiones</b>	Reparación de las goteras en el edificio de infantil. Limpieza de los canalones.
	Sustitución de las planchas del techo que se han deteriorado por la humedad
	Puesta en marcha del ascensor del edificio de primaria (habilitados desde 2016). Esta petición ya fue requerida al Ayuntamiento en otras ocasiones.
	Instalación de alarma de presencia en la planta baja del edificio de primaria.
<b>Observaciones</b>	Sustitución de las luminarias del edificio de infantil.
	Las goteras en dos aulas de Infantil llevan filtrando agua todo el curso.
	La falta de ascensor condiciona la accesibilidad al centro.
	Respecto a los fluorescentes del edificio de Educación Infantil, suponen un gasto constante ya que se funden con muy poco uso.
	La petición de alarma de presencia en la planta baja es por la falta de seguridad en la zona, no existen cámaras, está muy apartado y muy solitario. Serviría de elemento disuasorio. En el edificio de Educación Infantil se dispone de ella.

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Buenavista II</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Directora
<b>Peticiones</b>	Tabicado de pasillos derecha e izquierda de primera planta con cierre acristalado con un vinilo traslúcido o similar que permitan la entrada de la luz para creación de dos aulas nuevas por escasez de huecos y aumento de alumnado (necesidad de previsión de instalación eléctrica y calefacción).
	Pintar las paredes interiores del colegio.
	Trasladar enchufe de la fotocopidora y colocarlo más a la derecha con doble toma.
	Barnizar los suelos de parquet (sala de secretaría, dirección y sala de profesores).
	Reparar un agujero en el suelo de corcho de la clase de educación infantil de 4 años.
	Restauración de la pared de corcho del aula de música, está muy fea y deteriorada.
	Cierre de seguridad en las ventanas de las aulas que no lo tienen.
	Restaurar los ganchos de las cortinas del salón de actos (pedir a la empresa que no utilicen clips metálicos sino ganchos previstos para tal fin).
	Sustitución de los inodoros de educación infantil por otros que evacúen, los actuales al ser tan planos, no permiten la evacuación de las heces correctamente quedando estas siempre acumuladas a la vista.
	Necesidad de un dispensador de jabón en el comedor escolar e instalación del mismo.
	Posibilidad de apertura de hueco para almacén bajo escalera en planta baja izquierda (pasillo de Educación Infantil), dada la existencia de hueco tabicado y no visible aparentemente.
	Añadir barandilla adicional en huecos de pasillo de planta primera, tanto en cuadrante como en balcón para prevenir peligrosidad.
	Apertura de una puerta en pared del gimnasio que dé acceso directo a la boina-pasadizo de la pista deportiva cubierta de reciente creación.
<b>Observaciones</b>	La nº 1 sería la obra de más urgencia debido al aumento de alumnado de necesidades educativas especiales y a la escasez de aulas adicionales para atender a este alumnado.

<b>COLEGIO</b>	<b>CP La Ería</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Representante del Consejo Escolar
<b>Peticiones</b>	Cubrir con una pared un poco tupida todo el vallado alrededor del colegio, para evitar que algunos padres acudan a la hora del recreo a llevar bocadillos y otro tipo de alimentos a sus hijos, causando un trastorno a sus propios hijos, así como al resto de alumnado. Aunque avisan a los padres, no logran frenar estos hechos. Es un centro al que acuden 600 alumnos, con un índice de inmigrantes muy alto.
	Dotar al colegio de una antena de TV para poder aprovechar el aparato de televisión que fue instalado para la campaña de la Olimpiada de Ahorro de Energía, que dejó de llevarse a cabo en el centro, con gran pesar de los alumnos y profesorado, pues estaba resultando muy didáctica... le darían uso a dicho aparato para otros fines pedagógicos...
<b>Observaciones</b>	

PETICIONES DE OBRAS EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO

<b>COLEGIO</b>	<b>CP La Ería</b>
<b>Quién lo pide</b>	I
<b>Cargo</b>	Directora
<b>Peticiones</b>	Arreglo de tejados y aleros. En el presente curso hemos tenido muchas goteras en infantil.
	Pintura interior del edificio de educación infantil. Lleva varios años sin pintarse, además hay muchas manchas debido a las goteras.
	Sustitución del corcho de una pared de educación infantil.
	Malla de ocultación del patio del centro para garantizar la intimidad y protección del menor, ganar en seguridad y evitar vulnerabilidades.
	Mosquiteras en las dos ventanas de la cocina y encapsular los fluorescentes que restan en el comedor. Deficiencias encontradas por el inspector de sanidad.
	Ir acometiendo la solicitud de ventanas del centro y las cortinas debido a su rotura.
	Acometer el cierre del centro con un videoportero, dado que este se encuentra abierto continuamente.
	Limpieza y acondicionamiento de los conductos interiores de ventilación de los baños de profesores y de la sala de informática de infantil, ocasionan problemas por la gran cantidad de insectos.
	Sustituir el linóleo del polideportivo
	Paneles para amortiguar el ruido en el polideportivo
<b>Observaciones</b>	Obras para acometer los problemas de accesibilidad del centro. No hay rampas, ni ascensor a pesar de tener tres pisos.

<b>COLEGIO</b>	<b>CEEP Latores</b>
<b>Quién lo pide</b>	I
<b>Cargo</b>	Directora
<b>Peticiones</b>	Acondicionar el almacén del patio de Infantil para dividirlo y convertir la mitad del almacén en tres dependencias para ser utilizadas como gabinetes de Logopedia. El acceso a las mismas sería abriendo las puertas por la pared que se encuentra frente al salón de Actos.
	Acondicionar en aula las duchas del pasillo de TVA.
	Ampliar en la planta del Salón de actos el hueco que hay debajo de la escalera para hacer un almacén para guardar el material de Ayudas técnicas de fisioterapia
	Se solicita rellenar con grava o tierra la zona de la entrada al colegio donde se aparcan los coches, ya que debido a las lluvias ha quedado una diferencia entre la carretera y la zona verde que hace los coches den en los bajos o patinen cuando salen
	Cambiar el recubrimiento de las columnas del patio de Infantil ya que se encuentran en muy mal estado
	Cambiar el recubrimiento del tejado de la caseta de aperos situada en la zona del invernadero y pintarla
<b>Observaciones</b>	Se solicita algún sistema para evitar las altas temperaturas que se alcanzan en algunas aulas y dependencias del centro (comedor) por la exposición al sol.

<b>COLEGIO</b>	<b>Escuela Infantil La Florida</b>
<b>Quién lo pide</b>	I
<b>Cargo</b>	Director
<b>Peticiones</b>	Acondicionamiento de una de las aulas que carece de visibilidad desde el cambiador al resto del aula. Les recuerdo que es preceptivo que desde el cambiador se pueda ver el resto del espacio donde se desenvuelven los niños.
	Eliminación de lavamanos de las mesetas de cambio y colocación de una bañera.
	Dotación de mobiliario en la parte inferior de la meseta de cambio a fin de colocar la ropa de cambio y demás enseres de los niños.
	Colocación de escaleras en los cambiadores de los niveles 1-2/2-3, a fin de evitar las cargas de niños.
	Protectores para las esquinas de las mesetas de cambio.
<b>Observaciones</b>	Malla de ocultación para la parte posterior del patio. Estas obras han figurado durante los últimos cursos en la memoria administrativa que se adjunta a la escolar y se entrega en el ayuntamiento.

<b>COLEGIO</b>	<b>CP San Pedro de los Arcos</b>
<b>Quién lo pide</b>	I
<b>Cargo</b>	Directora
<b>Peticiones</b>	Colocación de corcho en dos aulas de infantil y sustitución del mismo en otra que está muy deteriorado.
	Reparación y adecentamiento de los baños en la zona de infantil.
	Instalación de canastas mini-basket en el patio y eliminación de las canastas existentes en la actualidad
	Acuchillado de parquet en secretaría y en dirección.
	¿Cortinas en la planta baja?
<b>Observaciones</b>	¿Adecantamiento fachada? Están colocadas por orden de prioridad e importancia en su realización.

PETICIONES DE OBRAS EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Ventanielles</b>
Quién lo pide	
Cargo	Directora
Peticiones	<p>Visera que una los dos edificios de primaria de las calles río Sella. El alumnado que utiliza diariamente las aulas prefabricadas, situadas en la parte posterior del edificio de primaria, tiene que realizar este desplazamiento bajo la lluvia. No resulta muy lógico, que siendo dentro del mismo recinto y perteneciente al mismo Centro Escolar suceda esto. En otros centros con el mismo problema se ha resuelto con la instalación de una visera.</p> <p>Sustitución de las puertas de entrada al centro. Las puertas actuales son muy antiguas, de hierro, muy pesadas y han de repararse continuamente. Se atascan, cuesta mucho trabajo abrirlas y cerrarlas. Todo ello las convierte en un peligro permanente para las "pequeñas manos" de nuestro alumnado.</p> <p>Ampliación de la apertura lateral del edificio de primaria. La instalación de la cubierta del patio, imposibilita el acceso al centro escolar de vehículos como bomberos, ambulancia, camión de Cogersa y del propio profesorado. Dado que ya existe un acceso con puerta, solo necesario su ampliación.</p> <p>Comedor escolar en edificio de educación infantil en la calle río Caudal. En el ayuntamiento ya son conocedores del problema existente.</p>
Observaciones	

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Buenavista I</b>
Quién lo pide	
Cargo	Directora
Peticiones	<p>Pintar todo el centro. Ahora ya tenemos una distribución fija de aulas y estaría bien una buena mano de pintura.</p> <p>Reparación de la cubierta, tenemos goteras y la más importante está en el aula de nuevas tecnologías cuyo techo está muy deteriorado.</p> <p>Sustituir una puerta blindada de un aula ordinaria por una puerta normal. O en su caso colocar la blindada en secretaría.</p> <p>Reparación de las puertas de acceso al edificio</p> <p>Colocar un nuevo sensor de alarma en la puerta de emergencia recientemente colocada en la planta baja.</p> <p>Ajuste de las ventanas del centro.</p> <p>Reparar el suelo de la pista de baloncesto, así como pintarla.</p> <p>Sustituir el medidor de gasoil, el actual no funciona</p> <p>Acuchillar el parquet de la zona de secretaría y sala de profesores</p> <p>Y esperamos que la ampliación de comedor sea una realidad en este curso.</p>
Observaciones	

<b>COLEGIO</b>	<b>Escuela Infantil El Rubín</b>
Quién lo pide	
Cargo	Director
Peticiones	<p>Pintar el centro (aulas y espacios de tránsito)</p> <p>Quitar lavamanos de mesas de cambio y colocar en cada uno una bañera encastrada.</p> <p>Pintar plazas del aparcamiento exterior con reserva para personal del centro.</p> <p>Colocar papeleras en las zonas exteriores.</p>
Observaciones	

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Narciso Sánchez</b>
Quién lo pide	
Cargo	
Peticiones	<p>Pintura de la biblioteca</p> <p>Sería conveniente hacer lo mismo en el comedor escolar.</p> <p>En el centro, está pendiente de hacer efectivo el Proyecto de la Biblioteca de Doble Uso y eso supondría abrir una puerta de acceso desde la calle que permitiera mantener la estanqueidad del centro.</p>
Observaciones	

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Veneranda Manzano</b>
Quién lo pide	
Cargo	Director
Peticiones	<p>Está pendiente la colocación de unas canastas de baloncesto en la pista cubierta.</p> <p>Así mismo, solicitamos el arreglo del pavimento de la pista y la pintura de los patios tanto cubierto como descubierto.</p>
Observaciones	

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Baudilio Arce</b>
Quién lo pide	
Cargo	Directora
Peticiones	<p>Pintura interior del edificio de primaria</p> <p>Quitar las puertas de los armarios de todas las aulas.</p> <p>Reparación de las aceras que están hundidas o rotas</p> <p>Sustitución de bajantes rotos de canalones.</p> <p>Alicatado de pared de la parte inferior del escenario del salón de actos.</p> <p>Instalación de timbre de emergencia en el edificio de infantil, que pueda ser accionado desde el edificio de primaria, para casos de emergencia o evacuación.</p> <p>Instalación de un pedal en la fuente que hay en el patio, para que no esté corriendo continuamente.</p>
Observaciones	

PETICIONES DE OBRAS EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Juan Rodríguez Muñiz</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Secretaria
<b>Peticiones</b>	<p>El colegio necesita como medida urgente el retejado y aislamiento del tejado que cubre la primera planta, incluidos los dos porches cubiertos, para subsanar goteras y evitar que siga sufriendo la estructura del edificio, la solución técnica que solventaría esta problemática y unificaría el tejado del colegio sería un sistema de placa sandwich, también sería necesario pintar los techos de todas las zonas afectadas por goteras, cocina despachos y aulas.</p> <p>Tras la subsanación de las goteras y colocación de nuevos techos de pladur en las aulas de la primera planta tras las inundaciones, así como la aplicación de fungicida en las mismas, consideramos necesario pintar las 4 aulas correspondientes a la cara norte del edificio, primera planta.</p> <p>Sería necesario realizar el pavimentado del patio del colegio, al menos en la zona que presenta un desnivel del resto del patio, así como la reforma de las aceras que están hundidas y cuando llueve se forman charcos. Los accesos al colegio a través de las escaleras están deteriorados con adoquines rotos, agrietados, así como los adoquines del patio cubierto.</p> <p>En distintas ocasiones hemos solicitado una solución para el problema de las palomas en el polideportivo, que deterioran las instalaciones y generan suciedad, pero no recibimos respuesta a esta demanda, reiteramos nuestra petición para disponer de un espacio digno, donde poder realizar actividades deportivas y educativas y una solución definitiva, bien a través de una red o de un portón que impida la entrada de las mismas.</p> <p>Finalmente, reiteramos también nuestra petición de un portón de entrada principal del colegio que soporte el tránsito continuo de personal, familias y alumnado con una solución definitiva que evite solicitar, reparaciones sucesivas y continuas.</p> <p>Solicitamos el reboque y pintado de un aula-ludoteca ubicada en el semisótano del centro para poder utilizar la misma en condiciones adecuadas.</p>
<b>Observaciones</b>	

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Maestro Jaime Borrás</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Director
<b>Peticiones</b>	<p>Cubrición de aceras de acceso a los edificios. Con ellos pretendemos ampliar, en la medida de lo posible, las zonas de recreo en días de lluvia, de la misma manera que ya tenemos en resto de pasos entre edificios.</p> <p>Paralelamente, tenemos la urgente necesidad de ampliar la vala circundante del recinto escolar, con el fin de evitar los continuos hechos de vandalismo que se suceden frecuentemente.</p> <p>También sería conveniente poner un sistema de apertura-cierre en las fuentes del patio (tan necesarias para el alumnado); con ello evitaríamos el continuo gasto de agua.</p> <p>Por último, quisiéramos colocar un pequeño tobogán en nuestro patio de juegos infantiles, puesto que hubo que eliminar algunos juegos en mal estado, quedando un tanto vacío el espacio.</p>
<b>Observaciones</b>	Estas obras han figurado durante los últimos cursos en la memoria administrativa que se adjunta a la escolar y se entrega en el ayuntamiento.

<b>COLEGIO</b>	<b>Escuela Infantil María Balbín</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Directora
<b>Peticiones</b>	<p>Tapar con tela verde las rejas de la puerta de acceso al patio, que hay unas escaleras.</p> <p>Poner tela verde nueva en las vallas.</p> <p>Vallar espacios huecos entre vallas y pared por la que se pueden colar animales.</p> <p>Pintar techo hall, ya que se cambió el plafón en forma cuadrado a rectangular y está con marcas oscuras.</p> <p>Quitar estrellas del suelo del hall.</p> <p>Humedades suelos aulas 1-2 y 2-3 años.</p> <p>Goteras aulas 1-2 y 2-3 años, despacho de dirección.</p> <p>Aire caliente para la primer aula de 1-2 años y las aulas de 2-3 años, ya que el aire caliente no llega para las dos aulas.</p> <p>Insonorizar las aulas 1-2 y 2-3 años</p> <p>Pintar las barras azules del patio de 1-2 años, para limpiar el óxido y limpiar el suelo (le sale grasa como en el otro)</p> <p>Pintar el techo del aula de bebés, ya que cambiaron las luces y hay marcas oscuras.</p> <p>Cambiar la puerta de la entrada de la escuela, llevan 5 años diciendo cada vez que se hace el plan de evacuación, que tiene que abrir hacia afuera.</p> <p>Las puertas de separación de la cocina, de la sala de usos múltiples y del baño del alumnado, que son de madera, comentan desde prevención de riesgos, que han de ser puertas corta-fuegos.</p> <p>Limpiar seto entrada o poner otro tipo de seto, que no pinche.</p> <p>Consideramos también necesario lo siguiente, en colaboración con la empresa de mantenimiento:</p> <p>Cubrir los radiadores de las aulas y de las zonas comunes.</p> <p>Revisión y acondicionamiento de los suelos de ambos patios</p> <p>Acolchado de los bordillos y escalones de ambos patios.</p> <p>Caseta o pequeño tendejón para guardar los juguetes del patio.</p> <p>Estores para oscurecer las aulas y poder realizar la siesta en ellas.</p> <p>Propuestas de mejora:</p> <p>Escenario y megafonía. Adecuación de la parte frontal del escenario. Igualmente querríamos disponer de un equipo de megafonía, puesto que actualmente utilizamos un equipo en préstamo (nuestro agradecimiento al CP San Lázaro- Escuelas Blancas por su colaboración y buena disposición).</p> <p>Espacios exteriores:</p> <p>Limpieza y acondicionamiento del suelo del patio de las aulas de 2-3 años (se filtra humedad al comedor y a la zona de la siesta).</p> <p>Informática y comunicaciones. Cambiar los ordenadores para todas las aulas. Ordenador de mesa para uso de las educadoras, ya que no disponemos de ninguno que funcione. Wifi, si es posible, por cable que funcione y llegue a todas las aulas. Teléfono inalámbrico ECO-DETECT.</p>
<b>Observaciones</b>	

PETICIONES DE OBRAS EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Colloto</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Directora
<b>Peticiones</b>	Dar una nueva capa de asfaltado a toda la superficie del patio que en la actualidad tiene este acabado y marcar en ella las zonas de pista de diversos deportes.
	Colocación de porterías y canastas después del asfaltado.
	Retirar el tabique que separa dos aulas de educación infantil para volver a convertirla en una sola aula.
	Colocar en la fachada posterior el tejadillo que ya se ha solicitado en cursos anteriores y que está pendiente.
	Pintar con pintura mate específica las pizarras que tienen brillo y que no permiten que la tiza quede fijada en su superficie impidiendo una buena visibilidad de lo que se escribe sobre ella.
<b>Observaciones</b>	Pintar las manchas de humedad que hay en el pasillo que une el edificio "A" con el edificio "B".
	Recordamos también la obra pendiente que el ayuntamiento ya dijo que haría en periodo estival y que consiste en:
	Instalación de una rampa de acceso en las escaleras de entrada que permita el acceso tanto a "sillitas de bebé", a sillas de minusválidos como a personas con movilidad reducida.
	Instalación de un pasamanos de seguridad, tanto en las escaleras como en la rampa.

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Poeta Ángel González</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Secretaria
<b>Peticiones</b>	Instalación del cableado necesario (2 cables de red RJ 45 y dos rosetas) para poder disponer de teléfono en el despacho de la orientadora y en el mostrador del conserje.
	Subsanación goteras de la primera planta del edificio de primaria.
	Cierre de grietas en fachada exterior del edificio de infantil que provocan humedades y plagas de hormigas en las aulas.
	Cierre de grietas en fachada exterior del edificio de primaria que provocan humedades y plagas de hormigas en las aulas.
	Sustitución suelo en aulas de tres años todo negro por humedades.
	Limpieza de fachada.
	Pintura paredes interiores del edificio.
	Sistema antipalomas en la cancha.
	Instalación cortina, persiana, estor o similar en el aula contigua al comedor.
<b>Observaciones</b>	Colocación de mampara, que ya existe en el centro, en el despacho de secretaria.

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Lorenzo Novo Mier</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Directora
<b>Peticiones</b>	Cambio de los juegos del patio de Educación Infantil
	Revisión y cambio de algunas rejillas que cubren las canaletas y sumideros del patio, porque están sueltas y rotas y pueden provocar accidentes en los alumnos (ya hubo un corte importante en una pierna de una alumna).
	Revisar y pintar las porterías interiores del polideportivo.
	Revestir las columnas de los patios con material blando.
	Cambio de la cubierta del tejado del polideportivo (las goteras ya no tienen arreglo).
<b>Observaciones</b>	Cerrar la zona cubierta (bajo el teatro Pumarán) del patio de Educación Infantil.

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Germán Fernández Ramos</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Director
<b>Peticiones</b>	Instalación de gradas en el polideportivo del centro.
	Revisión y reparación de la cubierta del polideportivo.
	Revisión del cierre perimetral del centro (valla).
	Adecuación del suelo de las aulas de educación infantil (instalación de corcho).
	Instalación de juegos infantiles en el futuro patio de educación infantil (Ya se trató este tema con la concejalía).
	Limpieza y revisión de los canalones del tejado del centro.
	Revisión, y en su caso, sustitución de las papeleras del patio, así como instalación de algunas más.
<b>Observaciones</b>	Instalación de extractores de aire en los baños del profesorado.

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Ventanielles</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Consejo Escolar
<b>Peticiones</b>	Salida seguridad sótano. Existen aulas en funcionamiento que no tienen una salida de emergencia si ocurriese algún percance. Esta propuesta está hablada ya con el ayuntamiento, pero quedó aparcada a falta de una visita técnica por parte del ayuntamiento para ver qué posibilidades habría.
	<b>Ampliar entrada verja lateral para entrada de coches de seguridad, saneamiento, profesorado...</b>
	Ampliación aulario de infantil para poder agrupar los tres cursos de 2º ciclo de educación infantil y hacer un proyecto común con mejor continuidad y operatividad.
	Comedor en el aulario de infantil ya!! Para la prestación del servicio de desayunos (se está realizando en la sala de la conserje por falta de espacio) y para prestar el servicio de comedor a los más pequeños. Esto facilitaría además de la prestación de estos servicios, la anulación del servicio de bus escolar para el traslado de los más pequeños al edificio de primaria, el evitar mojaduras innecesarias de estos pequeños... Creemos que la anulación de estos servicios, además de una mejora social para los más pequeños, sería un ahorro en un plazo no muy lejano para el ayuntamiento, ya que el gasto mensual del ayuntamiento en el autocar escolar serviría para amortizar esta obra. Además esto ayudaría a desahogar el comedor del edificio de Río Sella y a que el servicio mejore. Ya está encauzada, pero quisiéramos verla realizada el próximo curso debido a la importancia de esta obra y lo necesario que es.
	Carpa en la zona de la Fresneda. Unión de techado entre el edificio principal de primaria y el aulario trasero (aulas de inglés, Montessori, música, NEE,...) Es una petición antigua que no acaba de ver salida y los niños se mojan en este traslado. Una carpa tipo a la del Baudilio Arce o Veneranda Manzano podría ser suficiente.
	Ampliación cornisa y conexión con la cubierta del patio pendiente de ejecución. Esta ampliación se comentó ya en la reunión mantenida con el ayuntamiento el día de la presentación de los planos de la carpa del patio y que tanto la Vicealcaldesa como los arquitectos municipales vieron necesaria y de fácil realización, habiendo tomado nota de esta ampliación para el siguiente presupuesto y así dejar el patio en las condiciones óptimas de aprovechamiento por parte de los alumnos. Existe ya una petición de cambio a Consejería para ampliar la puerta del cierre lateral y así poder ejecutar este proyecto sin mermar las condiciones de seguridad, que como bien planteó la Vicealcaldesa, iban a ser necesarias para finalizar este proyecto. Se presupuestó un nuevo año y en este no se contempló finalizar esta obra, pero tampoco estamos viendo la realización del techado de nuestro patio que viene en obra desde el 2015.
	Cerrar la zona entre la iglesia y el polideportivo. La entrada de coches y de personas para esconderse en el rincón entre el patio y el jardín de la iglesia para fumar o pincharse o intentar saltar la valla del colegio. Para cerrar la entrada a los coches una idea podría ser pivotes de subida y bajada (se tiene que permitir el acceso de un auto de seguridad, así como el camión de reparto del catering diario. Pero esto no quitaría la entrada de personal con no muy buenas intenciones.
	Paso de peatones seguro o semáforo en el cruce delante de la puerta de entrada al colegio de infantil, sito en río Caudal. Este paso de peatones a pesar de estar en un cruce y una rotonda asusta la velocidad que cogen los coches en este tramo. Tramo que sobre todo a horas de entrada y salida del colegio tiene mucho tráfico de peatones y poca visibilidad (niños y adultos) y no da ninguna confianza. Una loma de burro o un semáforo podría paliar algo ese problema.
Cambio de puertas principales de entrada y salida del Colegio Río Sella. Puertas pesadas y de gran tamaño que no facilitan una entrada y salida segura. En su día se pusieron unos muelles como posible medida de mejora. Aún así, hierro que ya provocó accidentes graves y que no da confianza ni a mayores ni a menores. Tenemos nuestras dudas de que cumplan las normativas de seguridad y accesibilidad.	
<b>Observaciones</b>	

<b>COLEGIO</b>	<b>CP Dolores Medio</b>
<b>Quién lo pide</b>	
<b>Cargo</b>	Directora
<b>Peticiones</b>	<b>Patio de Infantil:</b>
	Pintar el patio, la pintura actual está muy deteriorada.
	Retirar mobiliario de juegos (casitas) de patio infantil roto e inservible.
	<b>Pilar de planta baja:</b>
	Aflora humedad consecuencia de la chimenea de la caldera (han pasado a verlo y no se ha ejecutado). Se cree que es debido a la condensación de la caldera (sólo se produce cuando está encendida). En la última visita realizada por el equipo técnico del ayuntamiento se apuntó la idea de realizar al menos una reparación estética (fornarlo con algún material) para evitar que se vea la humedad.
	Construcción de baños y almacén en el patio grande (esta petición lleva en curso mucho tiempo y es muy necesaria).
	Instalación de una fuente para los alumnos en el patio grande.
	Eliminación de un tabique en 1ª planta, entre la clase de 5º y el aula de informática, con el fin de aumentar el espacio: en la clase de 5º solo hay capacidad para 15 alumnos, y los grupos de alumnos son de 20. El curso próximo no tenemos espacio para ellos. Sería necesario que el equipo técnico del ayuntamiento valorase esta posibilidad y ponerla en marcha cuanto antes.
<b>Otras intervenciones menores:</b>	
Lavado de cortinas	
Colgar un botiquín en el baño de 1ª planta	
Colgar dos cuadros grandes de entrada	
Reparar puertas de armario aula de 4 años	
Pegar un azulejo en primera planta	
<b>Observaciones</b>	